


Nuevo proceso de reseteo del tanque de mantenimiento.

El proceso para resetear el tanque de mantenimiento en la Texjet Plus ha cambiado. Este nuevo proceso se puede utilizar en todas las impresoras que tengan la versión de firmware 4.9 o superior. En el caso de que la versión sea más antigua, será necesario realizar una actualización del firmware.

Para este proceso ya no es necesario disponer de un tanque adicional, ahora bastará con seguir los pasos que se detallan a continuación.

1º Apagar la impresora.




OFF

2º Sacar el tanque de mantenimiento, vaciarlo y resetearlo.



3º Pulsar el botón F1 y sin soltarlo iniciar la impresora. Tras escuchar un pitido, soltar el botón F1.



4º Cuando la impresora se inicie, poner el tanque de mantenimiento.



5º Pulsar el botón EJECT y esperar a que el tanque sea reconocido en el display.



6º Apagar la impresora.



Después de estos pasos, ya se puede iniciar la impresora de modo normal.