


Actualizaciones de software

Periódicamente, el software Rip de la Texjet Plus, sufre cambios para mejorar su rendimiento o simplemente para corregir algún tipo de problema y hacer que el Texjet Rip sea más estable.


Es importante comprobar cada cierto tiempo si hay alguna actualización disponible y si se da el caso, realizarla.

Para comprobar y realizar las actualizaciones debemos proceder de la siguiente forma.

1º Debemos pinchar en la pestaña "Archivo" y seleccionar la opción "controla actualizaciones de programa".




2º En la ventana que se abrirá, podemos ver si hay actualizaciones disponibles.



3º Si pinchamos sobre el botón instalar, comenzará la descarga de archivos.

Es muy importante para poder descargar las actualizaciones, tener el software abierto como administrador y desactivar los cortafuegos, tanto de Windows como el del antivirus



4º Tras finalizar la descarga, se muestra un mensaje en pantalla. Al aceptar el mensaje se cerrara el programa y comenzarán a instalarse las actualizaciones. Una vez finalizadas las actualizaciones, abriremos el software de forma normal.

