

1 Kit de conexión Extrusor - Eje X

2 Final de carrera eje X

3 Cama de impresión

4 Tensor eje Y

5 Caja de herramientas

6 Kit de la boquilla

7 Soporte del filamento

8 Bloque pasivo eje Z

9 Tensor eje X

10 Panel de control

11 Rueda de navegación

12 Bastidor horizontal

13 Caja de control

14 Selector de voltaje

15 Final de carrera eje Y

16 Motor eje Y

17 Rueda de control del extrusor

18 Motor eje E


19 Motor eje X

20 Acoplador del eje al motor

21 Final de carrera eje Z

22 Motor eje Z

23 Interruptor y puerto de fuente de alimentación




1 Cama de impresión y bastidor horizontal x 1



2 Panel de control x 1




3 Kit de la boquilla x 1



4 Bloque pasivo eje Z x 1




5 Tensor eje X x 1



6 Kit del motor eje Z x 1



7 Kit del final de carrera eje Z x 1



8 Kit del eje XE x 1



9 Perfil izquierdo eje Z x 1



10 Perfil derecho eje Z x 1



11 Perfil superior x 1



12 Perfil eje X x 1



13 Varilla de transmisión x 1

## HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

