

Ajuste de Impresoras Láser para el Papel Transfer para Colores Claros PTL.C

Marca	Modelo	Modo	Comentarios
BROTHER	2700CN	Normal	funciona bien
CANON CLC	2520	Normal	problemas, demasiada temperatura de fusor
CANON CLC	3200	Normal	funciona bien
CANON CLC	3200	Papel Normal	con mucha masa da algo de guerra si es por rip en modo copia funciona bien, no en rip
CANON CLC	4040	Normal	funciona bien
HP	1600	Normal	funciona bien
HP	2550		unas veces funciona y otras no, creemos que es un problema del fusor
HP	2600	Normal	funciona bien
HP	2605	Normal	funciona bien
HP	3550	Normal	funciona bien
HP	4500	Normal	funciona bien
HP LASER JET	1018	Normal	funciona bien
HP LASER JET	1020	Normal	funciona bien
KONIKA-MINOLTA	C450	P. Especial	no lava bien, problemas con el toner
LEXMARK	C530	Glossy	funciona bien
LEXMARK	C532	Glossy	funciona bien
LEXMARK	C720	Normal	funciona bien
OKI	3100	Normal	funciona bien
OKI	3200	Normal	funciona bien
OKI	3400	Normal	funciona bien
OKI	5100		problemas con el fusor, no control temperatura
OKI	5150	Normal	funciona bien
OKI	5200	Normal	funciona bien
OKI	5500	Pesado 105 - 120g (Calidad Alta)	funciona bien
OKI	5800	Pesado 105 - 120g (Calidad Alta)	funciona bien
OKI	8600	Pesado 106 - 128g (Calidad Alta Proq)	alimentacion manual, salida directa
OKI	9650	(A3) Pesado 129 - 188g (Calidad Alta)	alimentacion manual, salida directa
OKI	9650	(A4) Pesado 106 - 120g (Calidad Alta)	alimentacion manual, salida directa
OKI	5900N	Pesado 105 - 120g (Calidad Alta)	alimentacion manual, salida directa
OKI	7xxx		descatalogadas, no funcionan bien
OKI	8000N	Pesado 106 - 128g (Calidad Alta Proq)	alimentacion manual, salida directa
OKI	C3300	Normal	funciona bien
OKI	C5250	Pesado 105 - 120g (Calidad Alta)	funciona bien
OKI	C5600	Pesado 105 - 120g (Calidad Alta)	funciona bien
OKI	ES3640	(A3) Pcl - Pesado 129 - 188g (Calidad Alta)	alimentacion manual, salida directa
RICOH	3800	Grueso 1	problemas, demasiada temperatura de fusor
RICOH	5560	Normal	funciona bien
RICOH	3228C	Transparencia	salida parte alta
RICOH	5471 B/N	Normal	funciona bien
RICOH	SP C410 DN	Transparencia	funciona bien
RICOH	SP C810 DN	Transparencia	funciona bien
RICOH APOLLO	MRC3500 / 4500	P.Grueso 1	alimentación manual, bypass
RICOH VENUS	AF3260 / 5560	P.Grueso 1	alimentación manual, bypass
SAMSUNG	2010 B/N	Normal	funciona bien

Ajuste de Impresoras Láser para el Papel Transfer para Colores Claros PTL.C

Marca	Modelo	Modo	Comentarios
TALLY	8024	Normal	funciona bien
TOSHIBA	2500 B/N	Normal	funciona bien
XEROX	DOCU 240 / 250	Normal	funciona bien
XEROX	PHASER 7700	Normal	funciona bien
XEROX WORKCENTER	7245	Normal	funciona bien